

DESCRIPCIÓN:

El IMPRIMANTE ZPM es un producto monocomponente libre de solventes, cuya propiedad es mejorar la adherencia de los sellos de poliuretano Z Flex 30-40 PU o Weber flex PU sobre determinadas superficies.

USOS:

- El IMPRIMANTE ZPM es usado cuando los sellos de poliuretano van a estar sumergidos y en contacto con el agua como canales, reservorios, tanques, etc.
- El producto trabaja en alturas iguales o superiores a 4000 m.s.n.m
- Cuando las juntas van a estar expuestas a constante abrasión.

VENTAJAS:

- Fácil aplicación, listo para usar.
- Puede ser aplicado con una brocha.
- No contiene solvente por lo que no deteriora el relleno de la junta (Backer rod).
- El imprimante evita el desprendimiento del Z Flex 30-40 PU o Weber flex Pu de las paredes de la junta cuando esta va a estar en contacto con el agua.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:**PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE**

- El concreto debe presentarse sano, seco, sin impregnaciones de pinturas, curadores, grasas, aceites, etc. Si se presentaran las condiciones antes mencionadas, realizar un proceso de reparación y limpieza, previo a la aplicación del IMPRIMANTE ZPM.
- Se puede limpiar los bordes de la junta por medios mecánicos con: escobillas de cerdas de acero, amoladora, etc.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO**Paso 01**

- Realizar la aplicación del IMPRIMANTE ZPM con una brocha solamente en las paredes de la junta y no en el cordón de respaldo, para que el sello de poliuretano que se coloque tenga buena adherencia en las paredes del concreto de la junta.

Paso 02

- Una vez aplicado del IMPRIMANTE ZPM esperar unos 10 a 20 minutos antes de continuar con la aplicación del Z Flex 30-40 PU o Weber flex PU. El tiempo de secado puede variar en función a las temperaturas en la zona de trabajo

Paso 03

- Por último, aplicar el sello de poliuretano Z flex 30-40 PU o Weber flex PU.

INFORMACIÓN TÉCNICA:

PARÁMETROS DE CONTROL	RESULTADOS
Apariencia	Líquido
Color	Transparente
Densidad	0.95 - 0.99 kg/l
Vida útil	12 meses

REDIMIENTO:

- 300 ml por galón aprox.

PRESENTACIÓN:

- 1 galón.
- 1/4 galón.

RECOMENDACIONES:

- Si hay partículas adheridas o residuos de material anterior, removerlo mecánicamente.
- Almacenar el producto en un lugar seco y bajo sombra a una temperatura de +10 °C a +25 °C.
- Temperatura de aplicación: +5 °C a +35 °C.

NOTAS LEGALES:

- La información y en particular las recomendaciones sobre la aplicación y el uso final de los productos Z Aditivos son proporcionadas de buena fe, en base al conocimiento y experiencia actuales en Z Aditivos respecto a sus productos, siempre y cuando éstos sean adecuadamente almacenados, manipulados y transportados; así como aplicados en condiciones normales. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones de la obra en donde se aplicarán los productos Z Aditivos son tan particulares que, de esta información, de alguna recomendación escrita o de algún asesoramiento técnico, no se puede deducir ninguna garantía respecto a la comercialización o adaptabilidad del producto a una finalidad particular, así como ninguna responsabilidad contractual.

Los derechos de propiedad de las terceras partes deben ser respetados. Los usuarios siempre deben remitirse a la última edición de la Hojas Técnicas de los productos; cuyas copias se entregarán a solicitud del interesado o a las que pueden acceder en Internet a través de nuestra página web, www.zaditivos.com.pe la presente edición anula y reemplaza la edición anterior, misma que deberá ser destruida.

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE:

El producto puede ser irritante considerar lo siguiente:

- Evitar el contacto directo con el producto ya que puede causar sensibilización cutánea, mantenerlo los recipientes cerrados cuando no esté en uso.
- Almacenar y aplicar el producto en un sitio fresco y bien ventilado, protegido de temperaturas extremas y de rayos solares directos
- Considerar el uso de los EPP's adecuados para la manipulación del producto.